


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 0+000



LOKASI : STA 0+100

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP KAB. SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)		AGUS SRIYONO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 0+200



LOKASI : STA 0+300

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP KAB. SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)		AGUS SRIYONO	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 0+400



LOKASI : STA 0+500

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)	KAB. SLEMAN	AGUS SRIYONO	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 0+600



LOKASI : STA 0+700

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)	KAB. SLEMAN	AGUS SRIYONO	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 0+800

LOKASI : STA 0+900

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP KAB. SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)		AGUS SRIYONO	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 1+000

LOKASI : STA 1+100

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP KAB. SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)		AGUS SRIYONO	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 1+200

LOKASI : STA 1+300

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP KAB. SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)		AGUS SRIYONO	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 1+400

LOKASI : STA 1+500

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP KAB. SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)		AGUS SRIYONO	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 1+600



LOKASI : STA 1+700

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP KAB. SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)		AGUS SRIYONO	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 1+800



LOKASI : STA 1+900

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP KAB. SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)		AGUS SRIYONO	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 2+000



LOKASI : STA 2+100


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP KAB. SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)		AGUS SRIYONO	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 2+200



LOKASI : STA 2+300

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP KAB. SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)		AGUS SRIYONO	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 2+400

LOKASI : STA 2+500

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP KAB. SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)		AGUS SRIYONO	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 2+600

LOKASI : STA 2+700

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP KAB. SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)		AGUS SRIYONO	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 2+800



LOKASI : STA 2+900

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP KAB. SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)		AGUS SRIYONO	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 3+000



LOKASI : STA 3+100

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP KAB. SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)		AGUS SRIYONO	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 3+200

LOKASI : STA 3+300

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP KAB. SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)		AGUS SRIYONO	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 3+400

LOKASI : STA 3+500

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP KAB. SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)		AGUS SRIYONO	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 3+600




LOKASI : STA 3+700

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)	KAB. SLEMAN	AGUS SRIYONO	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 3+800



LOKASI : STA 3+900


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)	KAB. SLEMAN	AGUS SRIYONO	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 4+000



LOKASI : STA 4+100

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP KAB. SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)		AGUS SRIYONO	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : STA 4+200



LOKASI : STA 4+300

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP KAB. SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)		AGUS SRIYONO	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KALIDUREN - SUMBER (207)



LOKASI : **STA 4+400**

LOKASI : **STA 4+500**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU PKP	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	KALIDUREN - SUMBER (207)	KAB. SLEMAN	AGUS SRIYONO	23